



X50 Manual de uso rápido [español]

Shuttle®


Vista frontal y lateral



- 01 Cámara Web
- 02 Micrófono
- 03 Pantalla LCD táctil
- 04 Diodo LED del disco duro
- 05 LED de selección: volumen
- 06 LED de selección: Brillo de LCD
- 07 LED de selección: Brillo de listón luminoso
- 08 Diodo LED del WiFi y LAN
- 09 Altavoces estéreos




- 10 Conector de vídeo VGA
- 11 Interfaz paralela (solo X50I)
- 12 Interfaz serie (solo X50I)
- 13 Caballete / Asa
- 14 Puertos USB
- 15 Entrada para la alimentación de corriente DCIN
- 16 Tecla de selección arriba / abajo +/-
- 17 Tecla de selección de Setup
- 18 Pantalla táctil
- 19 Tecla de encendido



- 20 Lector de tarjetas de memoria flash 4 en 1
- 21 Puertos USB
- 22 Conector de audio Line-In
- 23 Conector de audio Line-Out
- 24 Conector de micrófono
- 25 Conector de red LAN
- 26 Abertura para el candado Kensington®

Poner sobre el escritorio




Instrucciones para el montaje y transporte del X50:


Ponga el X50 sobre una superficie plana, por ejemplo sobre un escritorio (imagen 1). Jale el caballete hasta que el aparato quede en el ángulo deseado (imagen 2). Para el transporte puede jalar el caballete hacia arriba y usarlo como asa (imagen 3).

Encendido del sistema

- Conecte la fuente como se muestra en la foto (paso 1 a 3) con el conector DCIN. Encienda el equipo con el botón de encendido (paso 4).



Uso de la pantalla táctil



- Experimente lo fácil que es controlar el X50 por medio del contacto intuitivo con el dedo o con el lápiz stylus. La pantalla táctil ofrece la funcionalidad de control de un ratón:

- Contacto simple = clic izquierdo con el ratón
- Mantener presionado = clic derecho con el ratón

Limpieza de la pantalla táctil

- Cumpla los siguientes consejos para la limpieza externa de este ordenador:


Apague primero el sistema y desconecte todos los cables.

Utilice un trapo húmedo, suave y sin pelusa y limpie con él la superficie de la pantalla.


No rocíe nunca directamente un líquido al equipo.

Calibración de cuatro puntos


- Inicie el programa de calibración y ajuste utilizando la pantalla táctil cuatro puntos de referencia.
- Haga clic en Inicio / Todos los programas / eGalax Touch / Configure Utility. Elija la ficha "Herramientas" y haga clic en "Calibración de 4 puntos".




- Presione el centro de la marca activada hasta que transcurra el tiempo. Repita este proceso para las 4 esquinas y la pantalla se ajustará automáticamente.



- Tras finalizar la calibración de los 4 puntos, presione "OK".



Soporte VESA para montaje en pared



- Si desea montar el X50 en una pared, primero debe retirar la cubierta de Shuttle de la parte posterior.

Para ello, afloje los 4 tornillos de la fijación del soporte. Fije el X50 en un soporte/brazo VESA adecuado (no incluido en el pack). Tenga en cuenta el manual de montaje del fabricante pertinente.

Nota: se necesita un soporte VESA cuya placa de montaje tenga una distancia entre los orificios de 100 x 100 mm.

Indicaciones de seguridad

Lea las siguientes indicaciones de seguridad antes de poner en marcha el PC de Shuttle.

Atención:


No camine o coloque algún objeto sobre el cable de encendido. La garantía no cubre componentes que hayan sido desmontados por el usuario.

Atención:

Peligro de explosión si la batería no ha sido colocada correctamente. Reemplacela solo con baterías iguales o del mismo tipo recomendado por el fabricante. Usar las baterías de acuerdo al manual de instrucciones.

Configuración del volumen, el brillo del display y el brillo del listón luminoso

- Con la tecla de selección de configuración, elija la función que desee: volumen, brillo de display o brillo de listón luminoso. Configure el brillo y el volumen como quiera con la tecla de selección de arriba/abajo.



Tecla de selección de Setup
Tecla de selección arriba / abajo +/-