




# X50 V2 Manual de uso rápido [ español ]

Shuttle®

## Vista frontal y lateral




- 01 Cámara Web
- 02 Micrófono
- 03 Pantalla LCD táctil
- 04 LED de encendido
- 05 Diodo LED del disco duro
- 06 Diodo LED del WiFi y LAN
- 07 Altavoces estéreo

- 10 Conector de video VGA
- 11 Interfaz paralela (solo X50I V2)
- 12 Interfaz serie (solo X50I V2)
- 13 Caballete / Asa
- 14 Puertos USB
- 15 Entrada para la alimentación de corriente DCIN
- 16 Pantalla táctil
- 17 Tecla de encendido

- 20 Lector de tarjetas de memoria flash 4 en 1
- 21 Puertos USB
- 22 Conector de red LAN
- 23 Conector de micrófono
- 24 Conector de audio Line-Out
- 25 Abertura para el candado Kensington®

## Poner sobre el escritorio




### Instrucciones para el montaje y transporte del X50 V2:


Ponga el X50 V2 sobre una superficie plana, por ejemplo sobre un escritorio (imagen 1). Jale el caballete hasta que el aparato quede en el ángulo deseado (imagen 2). Para el transporte puede jalar el caballete hacia arriba y usarlo como asa (imagen 3).

## Encendido del sistema

- Conecte la fuente como se muestra en la foto (paso 1 a 3) con el conector DCIN. Encienda el equipo con el botón de encendido (paso 4).



## Uso de la pantalla táctil



- Experimente lo fácil que es controlar el X50 V2 por medio del contacto intuitivo con el dedo o con el lápiz stylus. La pantalla táctil ofrece la funcionalidad de control de un ratón:

- Contacto simple = clic izquierdo con el ratón
- Mantener presionado = clic derecho con el ratón

## Limpeza de la pantalla táctil

- Cumpla los siguientes consejos para la limpieza externa de este ordenador:


Apague primero el sistema y desconecte todos los cables.

Utilice un trapo húmedo, suave y sin pelusa y limpie con él la superficie de la pantalla.


No rocíe nunca directamente un líquido al equipo.

## Calibración de cuatro puntos


- Inicie el programa de calibración y ajuste utilizando la pantalla táctil cuatro puntos de referencia.
- Haga clic en Inicio / Todos los programas / eGalax Touch / Configure Utility. Elija la ficha "Herramientas" y haga clic en "Calibración de 4 puntos".




- Presione el centro de la marca activada hasta que transcurra el tiempo. Repita este proceso para las 4 esquinas y la pantalla se ajustará automáticamente.



- Tras finalizar la calibración de los 4 puntos, presione "OK".



## Soporte VESA para montaje en pared



- Si desea montar el X50 V2 en una pared, primero debe retirar la cubierta de Shuttle de la parte posterior.

Para ello, afloje los 4 tornillos de la fijación del soporte. Fije el X50 V2 en un soporte/brazo VESA adecuado (no incluido en el pack). Tenga en cuenta el manual de montaje del fabricante pertinente.

Nota: se necesita un soporte VESA cuya placa de montaje tenga una distancia entre los orificios de 100 x 100 mm.

## Indicaciones de seguridad

Lea las siguientes indicaciones de seguridad antes de poner en marcha el PC de Shuttle.

Atención:

No camine o coloque algún objeto sobre el cable de encendido.

La garantía no cubre componentes que hayan sido desmontados por el usuario.

Atención:

Peligro de explosión si la batería no ha sido colocada correctamente. Reemplacela solo con baterías iguales o del mismo tipo recomendado por el fabricante. Usar las baterías de acuerdo al manual de instrucciones.

## Uso del software de configuración (Control AP)

- Instale el software con un doble clic sobre el icono del desktop o seleccione: Inicio -> Programas -> Control AP -> active Control AP

Nota: El software ofrece los siguientes botones: 1. Brightness (claridad), 2. Light Bar (barra de luz), 3. Wireless (WiFi), 4. Webcam (ámbra Web), 5. LCD/CRT (Pantalla), 6. Exit (finalizar)

