




X50 V2 Guide rapide de la série X50 V2 [Français]

Shuttle®


Vue avant / arrière / latérale



- 01 Webcam
- 02 Microphone
- 03 Écran tactile LCD
- 04 Indicateur d'alimentation
- 05 Témoin d'activité du disque dur
- 06 Témoin d'activité du Wi-Fi
- 07 Haut-parleur stéréo
- 10 Port VGA
- 11 Port parallèle (uniquement sur le X50I V2)
- 12 Port COM (uniquement sur le X50I V2)
- 13 Pied / Poignée
- 14 Ports USB
- 15 Prise d'alimentation DCIN
- 16 Stylet
- 17 Bouton d'alimentation

- 20 Lecteur de carte mémoire 4-en-1
- 21 Ports USB
- 22 Port réseau
- 23 Prise micro
- 24 Sortie audio line-out
- 25 Prise de sécurité Kensington®


Positionnement sur le bureau




- Pour placer et déplacer votre X50 V2, procédez comme suit:
Placez le X50 V2 sur une surface plane (Image 1), puis tirez le pied jusqu'à son positionnement prédéfini. Vous pouvez ajuster le positionnement du X50 V2 pour obtenir un angle de visionnement confortable (Image 2). Pour transporter votre X50 V2, levez le pied vers le haut de votre X50 V2 (Image 3).

Mettre le système en route

- Suivez les points 1 à 3 ci-dessous, puis connectez la prise DCIN au X50 V2. Appuyez sur le bouton d'alimentation.



Utilisation de l'écran tactile



- Le X50 V2 met l'expérience numérique à portée de main. La manipulation de votre interface s'effectue à la main ou avec le stylet. L'écran tactile remplace tout ce dont vous aviez besoin pour interagir avec le X50 V2.


- Une pression = Clic gauche de la souris
- Une pression maintenue = Clic droit de la souris

Nettoyage de l'écran


- Suivez les instructions suivantes pour le nettoyage de l'écran tactile de votre ordinateur:
Éteignez le système et débranchez tous les câbles.
Utilisez un chiffon à nettoyer qui ne peluche pas, légèrement humide.
Ne pas projeter de liquide directement sur l'écran.

Calibration


- Lancer le programme de calibration par points de l'écran tactile.
Cliquez sur Démarrer / Tous les programmes / eGalax Touch / Utilitaire de configuration
Sélectionnez l'onglet Outils et cliquez sur 4 points de calibration




- Maintenez une pression au centre de la cible.
Répétez l'opération sur les 3 autres points et l'écran s'ajustera automatiquement.



- Lorsque les quatre points ont été calibrés, appuyez sur OK pour poursuivre.



Montage mural VESA



- Pour faire une installation murale de votre X50 V2, il faut en premier lieu ôter le cache "Shuttle" à l'arrière du système. Puis dévissez les quatre vis du pied et mettez le pied de côté. Le standard VESA permet une installation murale simple. Veuillez vous référer au manuel du kit de montage mural que vous avez choisi.

Remarque: Le X50 V2 est compatible avec le standard de fixation ou bras VESA 100mm x 100mm.

Sécurité (Français)

Lisez les précautions d'emploi avant de paramétrer votre Shuttle XPC.

ATTENTION

Ne pas marcher ou laisser d'objet sur le câble d'alimentation
Les produits désassemblés par l'utilisateur ne sont plus garantis

ATTENTION

Il y a risque d'explosion en cas de mauvais remplacement de la pile BIOS. Ne la remplacer qu'avec un modèle identique ou équivalent recommandé par le fabricant.
Les piles en fin de vie doivent être traitées selon les recommandations du fabricant.

Comment activer la barre de contrôle des applications (Control AP)

- Cliquez sur le raccourci sur le bureau ou cliquez sur "Démarrer" --> Programmes --> Control AP --> activez Control AP (voir image)
Remarque : Touches de contrôle disponibles : Control AP 1. Brightness (réglage luminosité écran) 2. Réglage luminosité Light Bar (barre lumineuse sous le châssis) 3. Activer/Désactiver WiFi (Wireless) 4. Activer/Désactiver Webcam 5. Commutation LCD/CRT 6. Exit (Quitter)

